



Микова 24

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
 УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
 624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;  
 tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 33/1/31  
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14  
 (полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
 комбинированного вида»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 33 от "10" апреля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ; период с 11ч. 30 мин. "11" мая 2018 г. по 10 ч. 00 мин. "23" мая 2018 г.

проведена проверка инспектором ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 комбинированного вида», расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Микова, 24

совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

учреждения "Детский сад № 14 комбинированного вида" Казанцевой Светланой Юрьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1	Эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции в помещениях склада	п. 42(а) Правил противопожарного режима в РФ ( Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции)	25.06.2018	
2	Эксплуатируется розетка с повреждениями в группе № 3	п. 42(б) Правил противопожарного режима в РФ (Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями)	25.06.2018	
3	Отсутствует на дверях складских и производственных помещений обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных	25.06.2018	

Жеф

	<p>материалы (дерево, обои) не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.</p> <p><i>КМО КМ1</i> <i>Краски и обои</i></p>	<p>(п.8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМО и (или) КМ1.</p> <p>п.6.25* СНиП 21-01-97*</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе</p>		
8	<p>Ширина эвакуационного выхода из спортивного зала менее 1,2 м (фактическая ширина - 56 см)</p>	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности ...)</p> <p>п.6.16 СНиП 21-01-97* (Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.)</p>	01.05.2019 г.	
9	<p>Отсутствует второй рассредоточенный эвакуационный выход из групповой ячейки № 2 на втором этаже.</p>	<p>п. 6.12 СНиП 21-01-97*</p> <p>п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.);</p> <p>п. 4.6 СНиП 31-06-2009 (Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов)</p>	01.05.2022	
10	<p>Отсутствует второй рассредоточенный эвакуационный выход из групповой ячейки № 4 на втором этаже.</p>	<p>п. 6.12 СНиП 21-01-97*</p> <p>п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 (Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел.);</p> <p>п. 4.6 СНиП 31-06-2009 (Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов)</p>	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

*Жак*

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,  
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

13 мая 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

заведующий МБДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида»  
Казанцева С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

13 мая 2018 г.

(подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;  
tond-krasnoturinsk@mail.ru

Предписание № 34/1/32  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
комбинированного вида"

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 34 от "10" апреля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин. "11" мая 2018 г. по 11 ч. 00 мин. "23" мая 2018 г.

проведена проверка инспектором ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 комбинированного вида», расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Микова, 43

совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

учреждения "Детский сад № 14 комбинированного вида" Казанцевой Светланой Юрьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Используются розетки с повреждениями в кладовой музыкального зала, спальне группы № 1, прачечной	п. 42(б) Правил противопожарного режима в РФ (Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями)	25.06.2018	
2	Отсутствует на дверях складских и производственных помещений обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	25.06.2018	

*С.А.*

		<p>п.6.25* СНиП 21-01-97*</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе</p>		
7	<p>Для отделки стен и потолка музыкального зала применены материалы (обои, потолочная плитка) не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ0 или КМ1).</p>	<p>п. 8 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.</p> <p>(п.8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1.</p> <p>п.6.25* СНиП 21-01-97*</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;</p> <p>Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе</p>	01.05.2019	
8	<p>Для отделки потолка путей эвакуации (коридора 1 этажа, раздевальной комнаты групповой ячейки № 2 и тамбура эвакуационного выхода из кухни) применены материалы, не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ1).</p>	<p>п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.</p> <p>(п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону).</p> <p>п.6.25* СНиП 21-01-97*</p> <p>п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:</p> <p>Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;</p> <p>Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения</p>	01.05.2019	

*Тет*

		<p>п.6.25* СНиП 21-01-97*  п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:  Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;  Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;  Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;  В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе</p>		
7	<p>Для отделки стен и потолка музыкального зала применены материалы (обои, потолочная плитка) не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ0 или КМ1).</p>	<p>п. 8 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.  (п.8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1.  п.6.25* СНиП 21-01-97*  п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:  Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;  Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;  Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;  В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе</p>	01.05.2019	
8	<p>Для отделки потолка путей эвакуации (коридора 1 этажа, раздевальной комнаты групповой ячейки № 2 и тамбура эвакуационного выхода из кухни) применены материалы, не соответствующие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (требуемый класс пожарной опасности материала, не более КМ1).</p>	<p>п.6 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.  (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону).  п.6.25* СНиП 21-01-97*  п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:  Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;  Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения</p>	01.05.2019	

*Тор*

		подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе		
9	Не заделаны негорючими материалами образовавшиеся отверстия в местах пересечения противопожарной преграды в методическом кабинете различными инженерными и технологическими коммуникациями.	п. 22 Правил противопожарного режима в РФ (Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями)	01.05.2019	
10	Не соблюдено противопожарное расстояние между зданием детского сада и вспомогательным зданием складского назначения (фактическое расстояние – 8,5 м, минимальное требуемое расстояние – 12 м)	п. 4.3. СП 4.13130.2013 (Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1)	01.05.2019	
11	Не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности наружная лестница, ведущая из групповой ячейки № 1 со 2-го этажа здания детского сада.	п. 6.30 СНиП 21-01-97*; (Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.); п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 (Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (приложения А- Г). При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м; ширина лестниц - не менее 0,9 м.).	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

*Лол*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Клейн Наталия Александровна

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022